

PALACIO COUSIÑO



Antecedentes generales⁽¹⁾

Nombre	Palacio Cousiño y sus jardines
Ubicación	Dieciocho N° 438
Arquitecto	Paul Lathound
Año De Construcción	1875
Fecha de declaratoria Monumento Histórico	Decreto N° 76 de 12 de enero de 1981, Ministerio de Educación
Estado de conservación	Bueno
Uso actual	Cultural

Antecedentes históricos

- **1875 - 1879** -Se construye bajo la dirección del arquitecto francés Paul Lathound, contratado por Doña Isidora Goyenechea Gallo. Esta opulenta mansión está constituida por un volumen principal de dos pisos, rodeado originalmente de un amplio jardín contiguo a un parque de dos cuadras. De este conjunto de jardín y parque diseñado por el paisajista español Arana Bórica, sólo se conserva el jardín cerrado por altos muros e interesantes puertas de rejas metálicas.
- **1878 - 1941**-Fue residencia de la familia Cousiño.
- **1941**-La Municipalidad de Santiago compra el palacio a la familia Cousiño, con gran parte de su mobiliario destinándolo a Museo y a casa de huéspedes para visitantes ilustres.
- **1968**-Un gran incendio destruye la techumbre y parte del interior del segundo piso especialmente su alhajamiento.
- **1979**-Se ejecuta la restauración del segundo piso, se restituyen molduras, decoraciones y se alhaja con muebles, lámparas y cortinajes de la época de construcción del palacio. La obra fue realizada de acuerdo al proyecto del arquitecto Rodrigo Márquez De La Plata.

- **1983**-El palacio ocupa parte relevante del conjunto de edificios de gran valor arquitectónico que aún se conservan. Este sector fue declarado Zona Típica según Decreto N° 126 de 1983.

Antecedentes arquitectónicos

- Exteriormente el palacio se presenta como un edificio de proporciones armoniosas, elegante, vinculado a la tradición clásica. Las fachadas son simétricas realizadas por el juego de las pilastras que la modulan, jónicas en el primer nivel y corintio en el segundo.
- Están decoradas, a la manera romana con fondos de fayenza azul y amarilla dispuestos en pilastras de ventana, frisos y algunos paños de muro. Hacia el oriente del cuerpo principal, se destaca el jardín de invierno, con una bella estructura de fierro forjado. Esta mansión es una de las pocas que se ha conservado intacta desde la época dorada de la minería chilena.⁽¹⁾



Fuente:

- (1) **Catálogo de Monumentos Históricos comuna de Santiago**
Dirección de Obras Municipales - Departamento de Urbanismo - 1998.